

### Zienswijzen Hart van Heemskerk/Acker tot Burcht/Duin tot Dorp - inspraakronde 3

nr	datum	locatie container	omschrijving zienswijze	alternatieve locatie	antwoord
1	2-aug	AB28	komt voor de deur, gaat ten koste van het weinige groen dat hier is.	Container past beter aan de Veldleeuwerik	De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de voorkeur van de meerderheid van de ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de voorkeur.
2	2-aug	AB28	komt op de hoek, is verkeers onveilig, de hoek is te krap. Ook zullen de bomen op deze hoek last hebben van de container.	Container past beter aan de Veldleeuwerik	De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de voorkeur van de meerderheid van de ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de voorkeur.
3	3-aug	AB28	Container in de bocht plaatsen is verkeers onveilig, dit kan niet de bedoeling zijn.	Container past beter aan de Veldleeuwerik	De locatie aan de Veldleeuwerik heeft de voorkeur van de meerderheid van de ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de voorkeur.
4	3-aug	PO42/44	Er wonen veel ouderen in deze straat, de containers staan nu aan de uiteinden van de straat, dat is best ver lopen.	Graag nog een container in het midden erbij om de loopafstanden korter te maken.	Op verzoek van bewoners is hier een container bij gekomen. Vanwege de vele bomen en kabels en leidingen, is de verdeling op de uiteinden van de straat gemaakt, vanuit het midden is dat ca 175 m lopen.
5	4-aug	AB25	Container komt in het zicht van de woning, maakt zich zorgen over de mogelijke overlast door bijplaatsen afval.	Container bij Piet Blom gebouw plaatsen in de parkeerplaatsen.	Alternatief komt vooral in de buurt van andere, bestaande containers. Daarom kan deze container vervallen.
6	7-aug	AB20	Container komt aan overkant drukke weg, bij een Cruiff Court, voelt niet altijd even veilig om daar afval heen te brengen.	liever vorige locatie maar dan op hoek groenstrook van de kruising, of één van de vorige voorgestelde locaties voor deze container.	De container op hoek groenstrook is niet mogelijk, vorige locaties kennen andere bezwaren. De container komt zoveel mogelijk op de hoek van het gras, aan de kant Laan van Assumburg, dus niet direct bij het Cruiff Court.

7	7-aug	AB28	komt op de hoek, is verkeers onveilig, de hoek is te krap. Ook zullen de bomen op deze hoek last hebben van de container.	Container past beter aan de Veldleeuwrik	De locatie aan de Veldleeuwrik heeft de voorkeur van de meerderheid van de ingestuurde zienswijzen. Andere alternatieven zijn niet meer voorhanden. Deze locatie krijgt de voorkeur.
8	12-aug	AB20	verwacht veel overlast van illegale bijplaatsing en zwerfvuil bij plaatsing container bij het Cruyff Court.	Vindt de vorige locatie een betere optie	
9	12-aug	AB25	plek is onlogisch, redelijk dicht bij bestaande locatie daarnaast ook obstakel voor verkeer en geen visitekaartje voor de wijk.	kan de container naar de andere hoek van het parkeerterrein? [in de bocht voor Fazant 17]	De bocht is verkeerstechnisch niet handig, zeker bij het legen door HVC. Alternatieven komen vooral in de buurt van andere containers. Daarom kan deze container vervallen.
10	18-aug	KB21	Stoep is hier te smal waardoor de toegankelijkheid van de container minder wordt.	Vorige voorstel, op hoek plantsoen Jhr. De HertaingIn/Graaf v ArembergIn was betere optie.	na onderzoek van de alternatieven, een stemronde met betrokken bewoners, gesprekken met direct betrokkenen, is besloten om deze locatie vooralsnog te laten vervallen.
11	20-aug	KB21	Mede namens aantal buurtbewoners ingediende zienswijze. Stoep is hier te smal, achtertuint is op 4 meter afstand van ontluhtingspijp container, overlast door stank, zwerfvuil, bijplaatsen. Als hier een container komt is er geen plaats meer voor het aanbieden van rolcontainers. Oude systeem voldoet prima.	Verplaatsen naar de Jonkheer Greverslaan, in de grasstroken is plek genoeg. Of container laten vervallen, er zijn er genoeg in de buurt. Anders overleggen met de buurtbewoners om goede plek te zoeken.	De Jhr Greverslaan bevat teveel kabels en leidingen. Na onderzoek van de overige alternatieven, een stemronde met betrokken bewoners, gesprekken met direct betrokkenen, is besloten om deze locatie vooralsnog te laten vervallen.

12	22-aug	PO42/44	<p>Waarom opsplitsing van de eerdere voorgestelde locatie hier naar 2 locaties? Container PO44 komt op druk kruispunt, wordt ook gebruikt bij uitruk brandweer, dan zijn obstakels of vrachtwagens op deze hoek onwenselijk.</p>	<p>Liever een container ter hoogte van de kruising Ten Katestraat, of terug naar de oorspronkelijke locatie thv nr 64.</p>	<p>De opsplitsing is gedaan op verzoek van aantal oudere bewoners om de loopafstanden te verkleinen. Thv de Ten Katestraat is geen ruimte beschikbaar voor een container. Terug naar de oude locatie betekent terug naar de langere loopafstanden, dat heeft niet de voorkeur. Met uitruk brandweer wordt altijd goed rekening gehouden, ook door HVC.</p>
13	1-sep	HD28	<p>container komt op Zaalberglaan, is druk traject met fietsers. Verkeersveiligheid komt in gedrang door stagnatie tijdens het legen. Daarnaast zorg over overlast door zwerfvuil en bijplaatsen.</p>	<p>Alternatief is Zaalberglaan maar dan aan de oneven kant, eveneens in het gras.</p>	<p>Verplaatsing naar de oneven kant leidt voor deze buurt tot een aardig extra stuk lopen om bij de container te komen. Dat heeft niet de voorkeur.</p>
14	7-sep	AB25	<p>gekozen locatie is verkeersonveilig, steken veel kinderen over hier, de container maakt dit punt onoverzichtelijk.</p>	<p>Alternatieven: hoek Goudvink/Jan van Kuikweg naast de glasbak. Of hoek Zwaluw t.o. nr 2/Jan van Kuikweg. Of Merel t.o. Groene Specht 38.</p>	<p>Naast de glasbak liggen te veel kabels en leidingen, net als op de hoek bij Zwaluw 2. Aan de Merel komt even verder al een container. Er zijn geen andere goede alternatieven, dus deze container vervalt.</p>
15	8-sep	PO38	<p>Maakt zich zorgen over de overlast door bijplaatsen of zwerfvuil, locatie is redelijk anoniem.</p>	<p>Vorige locatie, schuin voor nr 26 is een betere optie, staat meer "onder controle".</p>	<p>Voor de verdeling in de wijk is locatie voor nr 26 een betere optie. Deze krijgt de voorkeur.</p>
16	11-sep	AB33	<p>locatie is verschoven, waarom? Van de ene zijgevel naar de andere zijgevel, dat is toch niet handig? Kan dat anders?</p>	<p>Kan door snoei boom de container niet zo geplaatst worden dat niemand er zicht op heeft? Dus ter hoogte van de steeguitgang ongeveer?</p>	<p>verplaatst naar de aanbiedplaats voor rolcontainers, ter hoogte van de straatlantaren, die moet dan wat verplaatst worden.</p>